

Kort verslag CPBW maart 2026

Korte update uit het CPBW – met focus op veiligheid, werkbaarheid en opvolging

1. Chlooropleiding

De vraag werd gesteld door de werknemersafvaardiging om praktijk oefeningen te starten. De werkgever zal dit inplannen met de noodplanoefeningen. De theorie werd gegeven aan de aanwezige operators. De afwezigen zullen door hun desbetreffende ploegleider opgeleid worden.

2. Zwavelzuurlekken

De werknemersafvaardiging meldt zichtbare kristallisatie van Sulfenamide aan dichtingen en losse bouten op verschillende plaatsen. Volgens de werkgever ligt dit aan een nieuw type dichting, waardoor bouten na verloop van tijd opnieuw moeten worden aangetrokken. Deze werkwijze zou al gecommuniceerd zijn naar werkvoorbereiding en contractoren.

De werknemers geven aan dat dit binnen productie onvoldoende gekend is. De werkgever zal hierover een toolbox organiseren.

De planning voor de vervanging van de zwavelzuurleidingen wordt volgende week verduidelijkt na projectoverleg.

3. Noodkaarten

Noodkaarten 2.0: de nieuwe systematiek werd toegelicht. De werknemersafvaardiging stelde bijkomende vragen en vraagt om de reeds uitgewerkte noodkaarten (zoals brand/explosie) snel te verspreiden. Alle feedback wordt verzameld, nieuw voorstel wordt gedaan.

4. Takel MOA

De voorzitter geeft aan dat hij contact had met LOGIS, dat bevestigt dat de situatie momenteel niet als onveilig wordt beschouwd, anders zou dit onmiddellijk gemeld zijn.

Hij uit ook kritiek op de communicatie van de werknemersafvaardiging en stelt dat het om een mening gaat, geen vaststaand feit. Volgens hem moeten procedures gevolgd worden en moet een situatie pas als onveilig worden bestempeld na melding en beoordeling.

De werknemersvertegenwoordiging meldt bij deze dat er verscheidene operators een sterk vermoeden hebben dat dit wel als onveilig kan bestempeld worden. Vandaar dus de 'melding'.

LOGIS zal uitgenodigd worden om de situatie ter plaatse te komen bekijken en te 'beoordelen'.

5. Reinigingswerken na stillegging DZ-productie:

Een gespecialiseerde firma in reinigingsmaterialen en siloreiniging heeft de situatie beoordeeld. Op basis van hun offerte zal bepaald worden welke reinigingsactiviteiten door productiemedewerkers kunnen worden uitgevoerd.

6. Infrastructuur en werkomstandigheden

- Temperatuurproblemen:

In de zwavelpompenzaal (gebouw 7602) is er al geruime tijd een probleem met oplopende temperaturen door een defecte afzuiging. In de zwavelpompenzaal zal de ventilatie terug in werking zijn in de loop van april. Tot dan moeten bij werkzaamheden in dit lokaal de rusttijden gerespecteerd worden (30 minuten werken – 30 minuten rust).

De werknemersafvaardiging stelt de vraag of er een permanente O₂-meting in de zwavelpompenzaal aanwezig moet zijn omwille van de vaste N₂-leiding die daar aanwezig is. Stikstof kan makkelijk ontsnappen via het voorloopvatje dat vaak vrij belucht wordt. Dit zal verder bekeken worden.

Ook in het An/CS₂-lokaal (gebouw 7601) is de ventilatie defect. Filters besteld.

7. Allerlei

- Uit analyse van de afgelopen 7 jaar blijkt dat "chemische brandwonden in het aangezicht" regelmatig voorkomen.

De werknemersafvaardiging vraagt daarom om veiligheidshelmen met ingebouwd vizier. De voor- en nadelen worden bekeken.

De voorzitter laat eerst nagaan hoeveel standaardhelmen nog in stock zijn. Op termijn kan het nieuwe type mogelijk ingevoerd worden voor bepaalde medewerkers.

- Er zijn signalen dat bestellingen van veiligheidsmateriaal (zoals zuurpakken en veiligheidsschoenen) vertraging oplopen. Voor de zuurpakken liep de bestelling vertraging op bij aankoop, maar levering wordt binnenkort verwacht. De veiligheidsschoenen met draaiknop zitten nog niet in de standaardcatalogus en worden daardoor niet automatisch bijbesteld. Het stockbeheer van PBM's gebeurt door het magazijn. Bestellingen worden geplaatst zodra de minimumvoorraad bereikt is.
- Reeds jaren is er zichtbare lekkage aan K390 (gebouw 7631, 3de verdieping). Dit wordt periodiek weggespoten, maar de aantasting van de infrastructuur is duidelijk zichtbaar (o.a. aan plafond onderliggende verdieping). De werkgeversafvaardiging zegt dat het project ca. 2 jaar geleden on-hold werd geplaatst, o.a. omdat men dacht om te kunnen schakelen naar peroxide, maar dit gaat niet door. Dit zal verder bekeken worden.

- Bij het afvullen van bigbags moet men op een stuk constructie staan waardoor er kans op struikelen, stoten en/of vallen bestaat. Daarom wordt gevraagd om een vaste opstap of een platform te voorzien.
- INC/2026/39 (xyleenlek): de interventiedienst is niet verwittigd geweest. Er wordt nogmaals opgeroepen om de interventiedienst steeds te alarmeren bij incidenten.

Uw vakbond blijft erop toezien dat veiligheid en gezondheid van alle werknemers steeds de hoogste prioriteit krijgen!



bouw - industrie & energie